





Expérimentation de la poutre VIPP de Clerval

Opérations de renforcement par matériaux composites collés

A. Gagnon, C. Le Roy, J. Roth DTer CE, DL Autun, MSCC

Sommaire

- → Les matériaux composites
- → Phasage et objet des travaux
- → Réparation du talon de la poutre
- → Mise en place du renforcement
- → Instrumentation du renforcement
- → Conclusion



Les matériaux composites

Polymer Matrix Fiber

Un composite

Deux principaux systèmes utilisés en génie civil

Un assemblage fibres + matrice

Fibres:

- assurent la rigidité et la résistance du matériau (propriétés mécaniques élevées),
- plusieurs types de fibres : carbone, verre, kevlar, etc...

Matrice:

- rôle de protection des fibres, de répartition et de transmission des contraintes au sein du matériau,
- incidence sur la mise en œuvre et sur certaines propriétés (tenue au feu, etc...)



Plat pultrudé




Tissu sec



Phasage et objet des travaux

2 phases de renforcement à la flexion par lamelles de fibres de carbone (plats pultrudés) :

- 1ère phase, avant la réalisation des essais de chargement jusqu'à fissuration maîtrisée,
- 2nde phase, avant la réalisation des essais de chargement à rupture.



Travaux réalisés :

- épreuve de convenance, mise en œuvre sur une zone test pour vérification des moyens et des méthodes de l'entreprise,
- réparation et préparation du support béton :
 - réparation des zones dégradées du béton d'enrobage
 - injection des fissures longitudinales en talon
 - préparation de surface par ponçage,
- 1ère phase de renforcement en bords de talon, collage de 2x3 lamelles continues sur 24 m,
- essais de chargement jusqu'à fissuration maîtrisée,
- 2nde phase de renforcement en zone centrale du talon, collage de 2x3 lamelles de 24 m.



Réparation du talon de la poutre

Défauts présents :

- → défauts de planéité
- → zone de forte dégradation du béton d'enrobage (câbles de précontrainte corrodés voire rompus apparents)
- → présence de plaques métalliques longitudinales centrales et transversales générant un relief en creux du béton
- → défauts locaux de type éclat de béton, armatures apparentes
- → fissures longitudinales.











Réparation du talon de la poutre



Réparation de surface au moyen d'un mortier structural de type CC de classe R4



Avant

Après



Réparation du talon de la poutre



Injection des fissures au moyen d'une résine époxy à prise lente








Préparation du talon de la poutre

Préparation de surface par ponçage avant chaque phase d'application du renforcement





Traçage de l'emplacement du renfort composite



Préparation de la lamelle :

- Ponçage
- Dégraissage





Vérification des conditions de température et d'hygrométrie







T_{résine} ≈ 20°C



Double encollage sur la lamelle sur le support







Application



Marouflage



Raclage






Instrumentation du renforcement

2 types d'instrumentation du renforcement par composites collés :

- Jauges de déformation au droit de sections définies : 107 jauges
- Fibres optiques (Ø 200 μm) dans le joint de colle entre les différentes couches de lamelles : 16 fibres optiques






Instrumentation du renforcement











Conclusion

- → Réparation et préparation de surface primordiales pour une bonne efficacité du renforcement
- → Renforcement à la flexion en 2 phases (bords talon et centre), au total 4 bandes de près de 24 m de 3 lamelles superposées chacune
- → Renforcement délicat en raison de la présence d'instrumentation sur la poutre, sur les lamelles et dans les joints de colle









Merci de votre participation

Jérémy Roth – Cerema DTer CE DL Autun jeremy.roth@cerema.fr 03 85 86 67 25

Corentin Le Roy – Cerema DTer CE DL Autun corentin.le-roy@cerema.fr 03 85 86 67 41

Arnaud Gagnon – Cerema DTer CE DL Autun arnaud.gagnon@cerema.fr
03 85 86 67 43