

LIEU : RD 911 - PR 59+170 - FLAVIN (carrefour RD 62) - vers Pont de Salars

Analyses de vitesse du 18 au 25 septembre 1998 (avant pose des feux)

vitesses	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	total
nombre	2437	1850	4825	5814	2577	722	185	46	15	0	1	0	18472
pourcentages	13.19	10.02	26.12	31.47	13.95	3.91	1.00	0.25	0.08	0.00	0.01	0.00	
pourcentages cumulés	13.19	23.21	49.33	80.80	94.75	98.66	99.66	99.91	99.99	99.99	100.00	100.00	

vitesse moyenne 54.05 km/h


LIEU : RD 911 - PR 59+250 - FLAVIN (côté Rodez, à 50 m. des feux) - vers Pont de Salars

Analyses de vitesse du 24 septembre au 1° octobre 2003

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	total
nombre	5417	5325	4330	1738	389	71	18	9	8	7	3	3	17318
pourcentages	31.28	30.75	25.00	10.04	2.25	0.41	0.10	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	
pourcentages cumulés	31.28	62.03	87.03	97.07	99.31	99.72	99.83	99.88	99.92	99.97	99.98	100.00	

vitesse moyenne 42.40 km/h

Flavin sens Rodez-Pont de Salars (carrefour RD 911-RD62)
comparatif des vitesses avant/après la pose de feux asservis à la vitesse



LIEU : RD 911 - PR 59+170 - FLAVIN (carrefour RD 62) - vers Rodez

Analyses de vitesse du 18 au 25 septembre 1998

vitesses	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	total
nombre	2469	3565	4717	5129	2085	684	181	43	18	1	0	0	18892
pourcentages	13.07	18.87	24.97	27.15	11.04	3.62	0.96	0.23	0.10	0.01	0.00	0.00	
pourcentages cumulés	13.07	31.94	56.91	84.06	95.09	98.71	99.67	99.90	99.99	100.00	100.00	100.00	

vitesse moyenne 52.07 km/h

LIEU : RD 911 - PR 59+250 - FLAVIN (côté Rodez, à 50 m. des feux) - vers RODEZ

Analyses de vitesse du 24 septembre au 1° octobre 2003 (après pose des feux asservis à la vitesse)

vitesses	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	total
nombre	1191	2931	7221	3932	864	127	23	2	1	2	1	1	16296
pourcentages	7.31	17.99	44.31	24.13	5.30	0.78	0.14	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
pourcentages cumulés	7.31	25.29	69.61	93.73	99.04	99.82	99.96	99.97	99.98	99.99	99.99	100.00	

vitesse moyenne 50.53 km/h

**Flavin sens Pont de Salars-Rodez (carrefour RD 911-RD62)
comparatif des vitesses avant/après la pose de feux asservis à la vitesse**

