


CRISI

Collecte et Recueil d'Informations Suite à une Inondation Éditeur de visites module CRISI Démarrage rapide



Lecture au préalable



Collecte d'informations sur le terrain
suite à une inondation
Guide méthodologique



Collection | Références

Avant d'utiliser le module CRISI nous préconisons la lecture au préalable de ce guide méthodologique.


<https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/collecte-informations-terrain-suite-inondation>

Lancer l'application

Cette notice de démarrage rapide est destinée à l'utilisation du module CRISI de l'éditeur.


Une notice de démarrage rapide de l'éditeur est disponible à cette adresse :

<https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/applications/appli-mobile-scout>



Icône de
lancement

Ouvrir une visite



Ouvrir une visite

Editeur de visite

Fichier Edition Outils ?

Sélection d'une visite

C:\Users\gwenael.gullevic\Desktop

Opérateur	Objet	Créé le	Modifiée le
Gg		16/12/2021 15:26:11	04/01/2022 15:26:02
Gg		16/12/2021 13:37:19	04/01/2022 15:25:42
Gg	Parking	16/12/2021 10:46:45	04/01/2022 15:18:38
Gg	Champs	23/11/2021 14:30:38	06/01/2022 10:31:23

Ouvrir une visite CRISI

Pensez à bien sélectionner le répertoire contenant la visite et non pas le répertoire de la visite
Effectuez un clic droit sur un dossier pour l'ajouter aux Favoris

Ouvrir

Ouvrir une visite

N°	Horodatage	Position	Texte	Type
001	23/11/2021 14:32:33	Longitude : -0.396785 Latitude : 47,488808	Départ	Relevé PHE
002	23/11/2021 14:33:32	Longitude : -0.397560 Latitude : 47,488765		Relevé témoignage
003	23/11/2021 14:34:59	Longitude : -0.398267 Latitude : 47,488775		Relevé autre laisse
004	23/11/2021 14:35:46	Longitude : -0.399782 Latitude : 47,489022		
005	23/11/2021 14:36:34	Longitude : -0.399822 Latitude : 47,489045		
006	23/11/2021 14:37:08	Longitude : -0.399430 Latitude : 47,488980		
007	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0.398622 Latitude : 47,488827		
008	23/11/2021	Longitude : -0.398347	Ferme	

Informations générales de la visite CRISI

Informations générales de la visite CRISI

N°	Horodatage	Position	Texte	Type
001	23/11/2021 14:32:33	Longitude : -0,396785 Latitude : 47,488808	Départ	
007	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0,398622 Latitude : 47,488827		
008	23/11/2021	Longitude : -0,398347	Fabri	

Informations générales de la visite CRISI

Opérateur

Nom :

Service :

Lieu

Département :

Commune :

Lieu dit :

Evenement

Nom :

Horodatage :

Observations :

Conditions météo :

Entité hydrographique :

Condition d'inondation :

Origines de l'inondation :

- Débordement de cours d'eau
- Submersion marine
- Fluvio-maritime
- Ruissellement - réseau
- Remontée de nappe
- Rupture d'ouvrage
- Autres

Ouvrir un relevé de PHE

The screenshot displays the 'Editeur de visite' software interface. On the left, a map shows a survey route with numbered points (0076 to 0219) and a cursor position of $-0.3961, 47.4897$. On the right, a table lists survey points with columns for N°, Horodatage, Position, Texte, and Type. A callout bubble points to the first row (001) with the text 'Sélectionner un relevé : Clic gauche'. Another callout bubble points to the first row with the text 'Voir les détails d'un relevé : Double Clic gauche'.

N°	Horodatage	Position	Texte	Type
001	23/11/2021 14:32:33	Longitude : -0.396785 Latitude : 47.488808	Départ	
002	23/11/2021 14:33:32	Longitude : -0.397560 Latitude : 47.488765		
003	23/11/2021 14:34:59	Longitude : -0.398267 Latitude : 47.488775		
004	23/11/2021 14:35:46	Longitude : -0.399782 Latitude : 47.489022		
005	23/11/2021 14:36:34	Longitude : -0.399822 Latitude : 47.489045		
006	23/11/2021 14:37:08	Longitude : -0.399430 Latitude : 47.488980		
007	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0.398622 Latitude : 47.488827		
008	23/11/2021 14:38:22	Longitude : -0.398347 Latitude : 47.488822	Fessoi	

Ouvrir un relevé de PHE

The screenshot displays the 'Editeur de visite' software interface. On the left, a map shows a survey area with various points labeled (e.g., 0079, 0081, 0080, 0082, 0166, 0167, 0209, 0220). A red line indicates a path through the area. The main window is titled 'Détails du relevé n°001' and contains the following information:

- Horodatage et position:** Horodatage : 23/11/2021 14:32:33; Longitude : -0.396785; Azimuth : —; Latitude : 47.488908; Altitude : 22.20m
- Informations principales:** Type - Repérage - Localisation, Identification de la marque, Altimétrie - Nivellement
- Type de PHE:** Non défini (dropdown)
- Source de repérage:** Non défini (dropdown); Précision de la source de repérage: (text field)
- Localisation du site:** Accessibilité: Non défini (dropdown); Propriété privée: Non défini (dropdown); Description du site: (text field)
- Entité hydrographique:** Rive (si cours d'eau): Non renseigné (dropdown); Bras (si cours d'eau): Non renseigné (dropdown)
- Commentaire audio:** (audio player controls)
- Commentaire texte:** Départ (text field)

At the bottom of the form, there are three buttons: a pencil icon (edit), a green checkmark (save), and a red X (cancel). A blue callout bubble points to the pencil icon with the text: 'Clic gauche pour modifier les informations'.

Ouvrir un relevé autre laisse

N°	Horodatage	Position	Texte	Type
001	23/11/2021 14:32:33	Longitude : -0.396785 Latitude : 47,488808	Départ	
002	23/11/2021 14:33:32	Longitude : -0.397560 Latitude : 47,488765		
003	23/11/2021 14:34:59	Longitude : -0.398257 Latitude : 47,488775		
004	23/11/2021 14:35:46	Longitude : -0.399782 Latitude : 47,489022		
005	23/11/2021 14:36:34	Longitude : -0.399822 Latitude : 47,488822		
006	23/11/2021 14:37:08	Longitude : -0.398822 Latitude : 47,488980		
007	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0.398622 Latitude : 47,488827		
008	23/11/2021 14:38:08	Longitude : -0.398347 Latitude : 47,488827	Faune	

Ouvrir un relevé autre laisse

Editeur de visite - [Gg - Champs]

Fichier Edition Outils ?

N° Horodatage Position Texte Type

Détails du relevé n°004

Horodatage et position

Horodatage : 23/11/2021 14:35:46 Longitude : -0.399782 Azimuth : —

Latitude : 47.489022 Altitude : 29.60m

Informations principales Photos du relevé

Infos Laisse

Type de laisse

Non défini

Autre type de laisse :

Observations complémentaires

Support : type, visibilité, propriété, accès

Entité hydrographique

Rive (si cours d'eau) : Non renseigné

Bras (si cours d'eau) : Non renseigné

Etat du support : Non défini

Fiabilité : Non défini

Caractéristiques :

Photo

Commentaire audio

Commentaire texte

Clic gauche pour modifier les informations

Ouvrir un relevé témoignage

The screenshot displays the 'Editeur de visite' software interface. On the left, a map shows a field with various survey points marked by orange circles and numbered (e.g., 0076, 0079, 0081, 0080, 0082, 0158, 0159, 0166, 0167, 0209, 0220, 0218, 0184, 0072, 0219). The mouse cursor is positioned at coordinates (-0.3966, 47.4901). On the right, a table lists the survey points with their respective data:

N°	Horodatage	Position	Texte	Type
001	23/11/2021 14:32:33	Longitude : -0.396785 Latitude : 47.488808	Départ	
002	23/11/2021 14:33:32	Longitude : -0.397560 Latitude : 47.488765		
003	23/11/2021 14:33:27	Longitude : -0.398267 Latitude : 47.488765		
004	23/11/2021 14:35:46	Longitude : -0.399782 Latitude : 47.489022		
005	23/11/2021 14:36:34	Longitude : -0.399822 Latitude : 47.489045		
006	23/11/2021 14:37:08	Longitude : -0.399430 Latitude : 47.488980		
007	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0.398622 Latitude : 47.488827		
008	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0.398347 Latitude : 47.488827	Fabri	

Callout boxes provide instructions:

- Sélectionner un relevé : Clic gauche** (Select a survey point: Left click)
- Voir les détails d'un relevé : Double Clic gauche** (View details of a survey point: Double left click)

Ouvrir un relevé témoignage

Editeur de visite - [Gg - Champs]

Fichier Edition Outils ?

Détails du relevé n°002

Horodatage et position

Horodatage : 23/11/2021 14:33:32 Longitude : -0.397560 Azimuth : —

Latitude : 47.488765 Altitude : 31.20m

Informations principales Photos du relevé

Entretien Collectivité Riverain / Professionnel

Date et heure de l'entretien : mercredi 15 décembre 2021 16:25

Indice de fiabilité : Non défini

Constatations :

Personne rencontrée

Nom :

Statut : Non défini

Autre statut :

Inondation

Date et heure du début de l'inondation : lundi 17 janvier 2022 14:56

Date et heure du pic de l'inondation : lundi 17 janvier 2022 14:56

Durée de l'inondation :

Vitesse de montée des eaux :

Un phénomène semblable s'était-il déjà produit sur votre commune (année et intensité) ?

Commentaire audio

Commentaire texte

Clic gauche pour modifier les informations

Export vers la BDD « repères de crues »

The screenshot displays the 'Editeur de visite' application. On the left, a map shows a field with several orange markers and labels like '0079', '0081', '0080', '0082', '0158', and '0184'. A blue callout bubble points to the 'Outils' menu, which contains 'Générer le rapport' and 'Exporter vers BDD "Repères de crues"'. Another blue callout bubble points to the '0081' marker on the map, with the text 'Édition puis exporter'. A third blue callout bubble points to the 'Complément d'informations avant l'export' dialog box, with the text 'Ensuite renseigner les compléments d'informations avant l'export'. The dialog box contains the following fields:

- Unité de gestion :
- Service :
- Organisme :
- Source de repérage :
- Préfixe (13 caractères maxi) :
- Répertoire d'export :

At the bottom of the dialog are 'Ok' and 'Annuler' buttons. On the right side of the application, a table displays the following data:

N°	Horodatage	Position	Texte	Type
001	23/11/2021 14:32:33	Longitude : -0,396785 Latitude : 47,488808	Départ	
002	23/11/2021 14:33:32	Longitude : -0,397560 Latitude : 47,488765		
007	23/11/2021 14:37:39	Longitude : -0,398622 Latitude : 47,488827		
008	23/11/2021	Longitude : -0,398347	Essai	

Nous contacter



Besoins d'infos ?



<https://www.cerema.fr/crisi>

crisi@cerema.fr

