




RE 2020, Quelles conséquences pour les collectivités

Isolation de toiture dite Starkin





- Carte des communes touchées par les orage des cartes et 5 juin 2022
- A gauche Habitation après l'averse de grêle



Etat des lieux des dégâts déclarés suite aux intempéries du 4-5 juin et du 21 juin 2022 (enquête auprès des exploitants)

Communes faisant l'objet de remontées liées aux dégâts agricoles

117
communes concernées

237
exploitations

69
exploitations avec perte sur prairies

dont
191
avec des dégâts sur au moins 1 bâtiment

140
exploitations avec perte sur cultures

385 000 m²
surface du bâti impacté

Nombre de remontées des exploitants agricoles




Communes faisant l'objet de remontées liées aux dégâts agricoles

Intempéries du 4 et 5 juin 2022

Intempéries du 21 juin 2022

Intempéries du 4 et 5 juin / intempéries du 21 juin

Nombre d'exploitations par type de bâtiments




Taux de perte sur les prairies
(nbre d'exploitations)

Taux de perte sur les cultures
(nbre d'exploitations)

Type de toiture

Prix des métaux et PVC sur un an



BATITEC du Cadran solaire



Le magasin de chantier d'**ECO'MAT₃₈**



Matériaux de réemploi

Projet de réhabilitation du site du Cadran Solaire
24 Avenue des Maquis du Grésivaudan, La Tronche (38)

Les éléments seront déjà déposés et sont à récupérer sur le site.
Contactez nous pour tout renseignements complémentaires



Réouverture des ardoisières ?



À Maël-Carhaix (Côtes-d'Armor), dans le Centre-Bretagne, la dernière ardoisière bretonne (16 ha) a fermé en 2000. Cette entreprise familiale, ouverte en 1892, comptait alors 35 salariés. Elle a fait vivre jusqu'à 150 salariés en 1920. | OUEST-

FRANCE

