





# ÉVALUATION DE COMPTEURS DE TRAFIC VÉLOS TEMPORAIRE EN ISÈRE L'ISÈRE

Résultats clés

28/09/2023

### BESOIN DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

- Le Département de l'Isère possède des moyens internes de comptages routiers pouvant être utilisés pour réaliser des cycles (radar).
- Développement d'une politique ambitieuse d'aménagements cyclables entrainant un besoin accru d'évaluation de l'efficacité des investissement réalisés.
- Souhait d'avoir une évaluation de l'efficacité et estimer l'incertitude de son système de comptage comparé aux autres systèmes de comptages non permanents.









### **CONTEXTE**

### **Objectifs**

- Comparer les domaines d'emplois et les performances de capteur de trafic vélo
- Tester *in situ* les performances de plusieurs capteurs
- Fournir un outil d'aide à la décision aux gestionnaires de voirie

#### **Conditions particulières:**

- Les conditions d'installation, la disponibilité du matériel, etc. sont des critères forts
- On s'intéresse uniquement au volume du trafic cyclable, la vitesse des vélos ou les autres usagers ne seront pas des critères de l'évaluation

#### **Technologies retenues:**

- Un radar
- Des tubes pneumatiques
- Un balayage laser
- IA sur vidéo en post-traitement
- IA sur vidéo en traitement instantané (prototype)













### MÉTHODOLOGIE

### Approche théorique

Comparaison des résultats théoriques des technologies retenues au regard des notices constructeurs


### Approche empirique:

#### 2 sites d'étude :

- une voie verte
- une RD avec une bande cyclable uniquement dans le sens montant

### Ce qui est comparé:

- Un référentiel est élaboré à partir des vidéos du département sur 10h de vidéos par site
- Les résultats de chaque capteur sont comparés à un référentiel réalisé par le Cerema



Carte de localisation des capteurs sur le site de Gravières



Carte de localisation des capteurs sur le site de Gières







### RÉSULTATS VOIE VERTE


#### **Corrélation:**

• Dans les 2 sens confondus, des niveaux de corrélation supérieur à 0,95 pour tous les capteurs sauf le pneumatique


### Taux d'erreur :

- Des résultats en dessous de la précision théorique pour le laser
- Des IA performantes y compris pour distinguer les sens de circulation
- Des impacts sur les performances des capteurs en fonction du trafic vélo notables

## Erreurs de détections par technologie dans les 2 sens de circulation



## Erreurs de détections par technologie pour un seul sens de circulation









### RÉSULTATS SUR RD


#### **Corrélation:**

- Radar : des résultats anormaux pour le trafic sur la voie opposée et un niveau de corrélation de 0,8 pour le trafic sur bande
- Pneumatiques : les sites d'implantations non conformes et arrachage
- Laser : une limite d'emplois pour le trafic sur la voie opposée
- Les IA restent stables avec des niveaux de corrélation de l'ordre de 0,9


#### Taux d'erreur :

- Des résultats en dessous de la précision théorique pour le laser et la nécessité de retenir également le trafic « piéton »
- Des IA performantes en particulier sur la bande cyclable
- Un trafic observé ne permettant de comparer les capteurs selon le jour d'observation

### Erreurs de détections par technologie dans



## Erreurs de détections par technologie dans le sens montant avec bande cyclable










### RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

### Tableau de synthèse

Rassemblant l'ensemble des résultats théoriques et empiriques de l'évaluation

### Logigrammes

Permettant aux gestionnaires de voiries de choisir la technologie la plus adaptée au site, au trafic et à ces besoins de précision









### POUR ALLER PLUS LOIN...

### Contacts des responsables de l'évaluation :

### Département de l'Isère :

- Veronique.lespinats@isere.fr
- Julia.cattoen@isere.fr

#### Cerema:

• Axel.thieulin@cerema.fr

### Pour télécharger le rapport complet :

#### Cerema Doc:

• <a href="https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/592155/comparaison-de-compteurs-temporaires-de-trafic-cyclable-evaluation-sur-deux-sites-en-isere">https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/592155/comparaison-de-compteurs-temporaires-de-trafic-cyclable-evaluation-sur-deux-sites-en-isere</a>





